职业卫生评价报告网上公开信息表

评价项目名称			丰益高分子材料(连云港)有限公司化学品
かな 日 か 日			罐区改造项目职业病危害预评价报告
评价报告编号			JSQJK (HA) H2022006
评价类型			预评价☑ 控制效果评价□ 现状评价□
	用人单位		丰益高分子材料(连云港)有限公司
	地理位置		江苏省连云港市板桥工业园祥和路16号丰益油脂科技产业园内
	用人单位联系人		孙赟 联系方式 13705139282
评价项目概况	评价项目简介		本项目罐区三拟新增液氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、三乙胺、仲辛酮、苯酚、二甲苯、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、双氧水、二甲基甲酰胺、一氯乙酸储罐(其中一甲胺、三甲胺、三乙胺、二甲苯、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、双氧水、二甲基甲酰胺、一氯乙酸储罐为新增),容积:80m³;罐区四拟新建浓硫酸、氢氧化钠储罐,容积:600 m³;罐区五拟新建氯化苄、甲醛溶液、丙烯腈储罐,容积:80m³,以及配套新建化学品卸车区4928 m²。
	行业代码及类别		危险化学品仓储(行业代码: G5942)
	现场调查	专业技术 人员	魏跃、刘文博
		时间	2022.08.10
到开项价的情况		用人单位 陪同人	孙赟
		现场勘查 图像影像	
	现场 采样、 检测	专业技术 人员	
		时间	
		用人单位 陪同人	
		现场勘查 图像影像	

建设项目		化学有害因素(氨、一甲胺、二甲胺、三甲
(用人单	存在的主要	胺、三乙胺、仲辛酮、苯酚、二甲苯、N,N-
位) 存在的	职业病危害	二甲基-1,3-丙二胺、双氧水、二甲基甲酰胺、
职业病危害	因素	一氯乙酸、硫酸、氢氧化钠、氯化苄、甲醛、
因素及检测		丙烯腈)物理因素(噪声)
结果	检测结果	
职业病危害		一般☑ 严重□